

Especificações do Produto

Bojo Casca sem Haste. Realça os seios, propicia volume, eleva e projeta tornando-os sensuais.

Estilo: Bojo Tradicional sem Cabo.

Composição: 30% Poliéster (PES) e 70% Poliuretano (PU).

Tamanhos: 40, 42, 44 e 46.

Linhas: New, Gold, Extra, Praia, Comfort e Premium.



Características das Linhas

Linha New: Toque leve, com maleabilidade, resistência e qualidade.

Ref. 22100006

Linha Gold: Toque de firmeza e confiabilidade, maior resistência, segurança na vestibilidade e durabilidade.

Ref. 02100006

Linha Extra: Estabilidade e robustez, garantem um bojo com boa estruturação e toque mais firme.

Ref. 12100006

Linha Praia: Espuma macia e firme, maior qualidade, resistência e durabilidade. É produzido com tecido impermeável.

Ref. 52100006 (Firme) e 42105006 (Soft)

Linha Comfort: Macio, confortável e resistente ao uso e a lavagem. Produto com matéria prima de qualidade ímpar.

Ref. 72100006

Linha Premium: Espuma de alta memória, sensação de conforto e leveza, toque extremamente delicado.


Ref. 42100006

Medidas do Produto

	1	2	3	4	5
40	11,3	16,6	14,8	5,8	17,6
42	12,6	18	15,5	6,5	19,5
44	13,2	19,2	15,1	6,5	20,5
46	16,5	20,5	16,5	7,7	23

*Medidas em centímetros;

*Em função das características do produto, as medidas podem sofrer alterações de +/- 2mm;



LEGENDA:

- 1- Altura do Bojo
- 2- Profundidade/Largura
- 3- Decote
- 4- Cava
- 5- Contorno do Cós

Conformidade do Produto

Da Forma: Dos vários testes de uso e fabricação, constatamos que o bojo da linha Premium e Comfort, por apresentar espuma macia e flexível, tem a sua melhor forma e desempenho quando utilizado a moldagem térmica no tecido que faz a cobertura do bojo, principalmente nos tecidos com alto índice de elastano em sua composição.

Estrutura do Produto: Para obter um melhor resultado da peça final, em virtude da diversidade de modelos, faz-se necessário os testes de costura e adequação dos tecidos e profundidade.

Instruções de Lavagem:

Lavagem:

Lavar à mão.

Não lavar a seco.

Alvejantes:

Não utilizar alvejantes.

Secagem:

Secar por gotejamento.

Ferro:

Não passar a ferro.