



TOP BOJOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MODELO 0008 LISO

Especificações do Produto


O bojo oferece boa sustentação e modelagem.

Estilo: Bojo Tradicional sem Cabo.

Composição: 30% Poliéster (PES) e 70% Poliuretano (PU).

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Linhas: New, Gold, Extra, Praia, Comfort e Premium.



Características das Linhas

Linha New: Toque leve, com maleabilidade, resistência e qualidade.

Ref. 21100008

Linha Gold: Toque de firmeza e confiabilidade, maior resistência, segurança na vestibilidade e durabilidade.

Ref. 01100008

Linha Extra: Estabilidade e robustez, garantem um bojo com boa estruturação e toque mais firme.

Ref. 11100008

Linha Praia: Espuma macia e firme, maior qualidade, resistência e durabilidade. É produzido com tecido impermeável.

Ref. 51100008 (Firme) e 41105008 (Soft)

Linha Comfort: Macio, confortável e resistente ao uso e a lavagem. Produto com matéria prima de qualidade ímpar.


Ref. 71100008

Linha Premium: Espuma de alta memória, sensação de conforto e leveza, toque extremamente delicado.

Ref. 41100008

Medidas do Produto

	1	2	3	4	5	6
40	12,6	18	15,1	6,1	18,1	0,5
42	13,4	19,5	16,1	7,5	19,7	0,5
44	14,5	21	17,2	8	20,5	0,7
46	15	22	18,1	8,5	22,5	0,7
48	16	23,4	19,3	9	24	0,7
50	17,2	25	20,5	9,5	25,5	0,7
52	18	26,5	22	10	27	0,7
54	19,2	27,5	23	11	28	0,7



LEGENDA:

- 1- Altura do Bojo
- 2- Profundidade/Largura
- 3- Decote
- 4- Cava
- 5- Contorno do Cós
- 6- Aba

*Medidas em centímetros;

*Em função das características do produto, as medidas podem sofrer alterações de +/- 2mm;

Conformidade do Produto

Da Forma: Dos vários testes de uso e fabricação, constatamos que o bojo da linha Premium e Comfort, por apresentar espuma macia e flexível, tem a sua melhor forma e desempenho quando utilizado a moldagem térmica no tecido que faz a cobertura do bojo, principalmente nos tecidos com alto índice de elastano em sua composição.

Estrutura do Produto: Para obter um melhor resultado da peça final, em virtude da diversidade de modelos, faz-se necessário os testes de costura e adequação dos tecidos e profundidade.

Instruções de Lavagem:

Lavagem:

Lavar à mão.

Não lavar a seco.

Alvejantes:

Não utilizar alvejantes.

Secagem:

Secar por gotejamento.

Ferro:

Não passar a ferro.