



TOP BOJOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MODELO 0017

Especificações do Produto


Preenchimento interno em formato de meia lua, valoriza seios pequenos.

Estilo: Bananinha

Composição: 30% Poliéster (PES) e 70% Poliuretano (PU).

Tamanhos: 40, 42 e 44.

Linhas: New, Gold, Extra, Praia, Comfort e Premium.



Características das Linhas

Linha New: Toque leve, com maleabilidade, resistência e qualidade.

Ref. 21100017

Linha Gold: Toque de firmeza e confiabilidade, maior resistência, segurança na vestibilidade e durabilidade.

Ref. 01100017

Linha Extra: Estabilidade e robustez, garantem um bojo com boa estruturação e toque mais firme.

Ref. 11100017

Linha Praia: Espuma macia e firme, maior qualidade, resistência e durabilidade. É produzido com tecido impermeável.

Ref. 51100017 (Firme) e 41105017 (Soft)

Linha Comfort: Macio, confortável e resistente ao uso e a lavagem. Produto com matéria prima de qualidade ímpar.

Ref. 71100017

Linha Premium: Espuma de alta memória, sensação de conforto e leveza, toque extremamente delicado.


Ref. 41100017

Medidas do Produto

	1	2	3	4	5	6
40	11,5	16,3	16,5	6,7	17,5	1
42	12,8	17,3	17,3	7,3	19,5	1
44	13,6	18	17,5	8	20,5	1

*Medidas em centímetros;

*Em função das características do produto, as medidas podem sofrer alterações de +/- 2mm;



LEGENDA:

- 1- Altura do Bojo
- 2- Profundidade/Largura
- 3- Decote
- 4- Cava
- 5- Contorno de Cós
- 6- Haste

Conformidade do Produto

Da Forma: Dos vários testes de uso e fabricação, constatamos que o bojo da linha Premium e Comfort, por apresentar espuma macia e flexível, tem a sua melhor forma e desempenho quando utilizado a moldagem térmica no tecido que faz a cobertura do bojo, principalmente nos tecidos com alto índice de elastano em sua composição.

Estrutura do Produto: Para obter um melhor resultado da peça final, em virtude da diversidade de modelos, faz-se necessário os testes de costura e adequação dos tecidos e profundidade.

Instruções de Lavagem:

Lavagem:

Lavar à mão.

Não lavar a seco.

Alvejantes:

Não utilizar alvejantes.

Secagem:

Secar por gotejamento.

Ferro:

Não passar a ferro.